

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ ๖ ตำบลปาล์มพัฒนา  
อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
ซ่อมจำนวน ๕ จุด ความยาว ๑๘๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. กลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐.๐๐บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนสายลูกรัง ฯ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายโกทัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เป็น กรรมการ
  - ๗.๓ นายวุฒิพงษ์ หลีเจริญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น กรรมการ
  - ๗.๔ นายวัชรินทร์ นานซ้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
  - ๗.๕ นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายลูกรัง (หินผุ)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ซ่อมจำนวน 5 จุด ความยาว 180 เมตร

ประมาณราคาโดย นายวัชรินทร์ นานข้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานซ่อมแซมถนนสายลูกรัง	26,892.00	1.3822	37,170.12	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			37,170.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			37,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
(นายไภทศน์ สงหมด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายอาทิตย์ แสงทอง)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ


กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายวุฒิพงษ์ หลีเจริญ)  
จหนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายวัชรินทร์ นานข้า)  
นายช่างโยธาอาวุโส


กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)  
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

  
(นายไภทศน์ สงหมด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายลุงปลื้ม (หินผุ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ซ่อมจำนวน 5 จุด ความยาว 180 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพร้อมบดทับคันทางเดิม (3.00 เมตร)	ตร.ม.	1,200.00	11.16	13,392.00	1.3822	18,510.42	18,510.42
2	งานหินผุหรือวัสดุคัดเลือก (หนา 0.10 ม.) พร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	54.00	250.00	13,500.00	1.3822	18,659.70	18,659.70
					26,892.00	Total		37,170.12

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

26,892.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	37,000.00
--------------------------	------------------------------	-----------

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ


(นายไภทศน์ สงหมด)

(นายอาทิตย์ แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ หลีเจริญ)

(นายวัชรินทร์ นานช้า)

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

  
(นายไภทศน์ สงหมด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง